## **Alain Valtat**

24 avenue Pasteur, 89000 Auxerre alain.valtat@wanadoo.fr http://perso.wanadoo.fr/shufu

Pour accompagner la parution, début décembre, de "Terres cuites à revêtements argileux", ouvrage consacré à la **sigillée** et autres enduits anciens, <u>CeramNews</u> propose une présentation de l'ouvrage en trois "épisodes" :

- Novembre 2010 : Produire un engobe de "sigillée"

- Décembre 2010 : Poser et cuire engobe de "sigillée" en oxydation

- Janvier 2011 : Les étonnantes propriétés de la "sigillée"

# 1- Produire un engobe de "sigillée"

## **Une décantation réussie**

### Les ingrédients :

- 1-1,2 kg de terre de Lucy-le-Bois (89) (terre à briques)
- 2- 10 litres d'eau de pluie
- 3-2,5g d'hexamétaphosphate de sodium (en vente chez les fournisseurs céramiques)

#### Le protocole:

- 1- Faire sécher la terre
- 2- Faire tremper la terre, dans un seau, avec la moitié de l'eau de pluie, pendant plusieurs heures.
  - Laisser reposer puis mixer deux fois 5 minutes à une heure d'intervalle.
- 3- Ajouter l'hexamétaphosphate dissous dans de l'eau de pluie.
- 4- Mixer cinq minutes
- 5- Dans un récipient transparent de grande section et de faible profondeur (la hauteur de liquide doit être inférieure à 15cm), verser le contenu du seau puis ajouter le reste de l'eau de pluie. Brasser.
- 6- Laisser reposer une semaine.
- 7- Siphonner le liquide se trouvant entre 2 cm au-dessus du dépôt et la surface libre (environ 10 cm de hauteur)
- 8- Verser dans des auges de maçon et laisser évaporer jusqu'à une densité d'environ 1,08. Filtrer (tamis 120) et placer dans un bidon. L'engobe est prêt.


#### Une pièce réalisée avec cet engobe



Engobe de sigillée sur faïence blanche cuisson oxydante à 1030° + enfumage à 500°C

## Détails sur la décantation

# 1 Évaluer la bonne durée de décantation



On réalise l'engobe décrit dans la première partie et on place celui-ci dans des verres identiques. On laisse décanter pendant des durées croissantes indiquées sous les verres.

# Après évaporation puis dépôt sur certaines plaquettes :



En incidence rasante, on peut constater la brillance des engobes avant cuisson en l'absence de tout "lustrage".

On cuit ensuite à 1070°C en oxydation (cuisson S37) On obtient ceci (les 7 bandes correspondent aux 7 verres):



Bien que la photo ne soit pas bien bonne, je peux affirmer que la sigillée est convenable à partir d'une durée de quatre jours pour une hauteur prélevée de 10 cm. Au bout de quinze jours, la sigillée est excellente (très brillante sans lustrage)
Dès 12 heures de décantation on obtient un engobe étanche après cuisson, mais peu brillant. Si on ne cuit qu'à 1000° la couleur est moins sombre.

## 2 Trouver la bonne forme du bac de décantation



En bas du "vase", on peut remarquer le dépôt, dont l'épaisseur va croître au cours du temps.

La décantation est constituée par la descente des particules les plus lourdes au fond du bac. Si la profondeur est faible, les particules les plus lourdes atteindront très rapidement le fond. Ainsi l'engobe sera utilisable au terme d'un temps assez court.

NB: la photo ne correspond pas à l'engobe de Lucy mais à celui de Langeais.

## Sommaire de "Recherche et préparation d'engobes" dans Terres cuites à revêtements argileux

che et préparation d'engobes	
Recherche d'argiles propres à constituer des engobes.	
Données bibliographiques.	
Quelques investigations	
Les types d'argiles pouvant être utilisés en engobes.	
Détermination de la teneur en calcaire	
Obtention d'engobes à particules fines.	
Pourquoi rechercher des particules fines ?	
Les principes et les procédés.	
La décantation.	
Les facteurs intervenant dans la décantation.	
La loi de Stokes.	
La lévigation.	
Dispersion mécanique, broyage, "désagglomération" de minéraux argileux dans l'eau	
Utilisation d'un mixer.	
Utilisation de générateurs d'ultrasons.	
Utilisation d'un broyeur-à-jarre	
Dispersion thermique	
Dispersion par différentes eaux	
Cas d'une argile non-calcaire : terre de Noron (Normandie).	
Cas d'une argile calcaire : marne de Simiane-la-Rotonde.	
Dispersion chimique.	
Dispersion par la lessive de cendres (Noron).	
Dispersion par le carbonate de sodium (Noron).	
La qualité de la dispersion dépend-elle du rapport dispersant / terre ou du rapport dispersant / eau ?	
Influence de la dilution sur un engobe bien dispersé chimiquement	
Dispersion par le carbonate de potassium (Noron)	
Dispersion par le silicate de sodium (Noron).	
Dispersion par les adoucisseurs d'eau pour lavage du linge (Noron).	
Dispersion par la soude (Noron), première approche (1 - 10 g/l)	
Dispersion par la soude (Noron), deuxième approche (0 - 1,66 g/l).	
Dispersion par la soude (FT5019B, 11,82 % de calcaire).	
Dispersion par la soude (Lucy-le-Bois, 2,27 % de calcaire).	
Dispersion par l'ammoniaque (Noron)	
Dispersion par le borax (Noron).	
Dispersion par le tannin (Noron).	
Dispersion par le québracho (Lucy)	
Dispersion par l'hexamétaphosphate de sodium (Lucy, Noron)	
Autres dispersants.	
Conclusions sur la dispersion des terres à engobes.	
Évolution de la composition lors de la sélection des particules fines	
Préparer un engobe.	
Résumé des différentes phases de préparation d'un engobe brut	
Trouver la bonne densité d'un engobe.	
Mesurer la densité d'un engobe	
Régler la densité	

À suivre : Poser et cuire un engobe de sigillée (décembre 2010)